

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业： 上海希一实业有限公司

样品名称： 本迪铁丝网垃圾桶

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260203S259

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 上海希一实业有限公司  
委托单位地址 : 上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢21184室  
样品名称 : 本迪铁丝网垃圾桶  
商标名称 : 本迪  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : /  
制造商地址 : /  
送检日期 : 2026年01月28日

检测依据 : QB/T 4902-2016

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年02月03日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260203S259

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	不应有明显擦伤、划伤、焊渣和污垢。抛光表面不应有毛刺、划痕现象	符合	合格
		应平整、牢固,焊痕应均匀,不应有焊穿、焊瘤、假焊和飞溅等缺陷	符合	合格
		光泽均匀,不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显麻点等缺陷	符合	合格
		组织细密、光滑均匀,不应有流挂、露底等缺陷	符合	合格
镀涂层性能	级	24h 中性盐雾试验, 结果 $\geq 8$	8	合格
		附着力 $\geq 3$	3	合格

技术  
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260203S259

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房