

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：挡车器

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260511S220

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司  
委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206  
样品名称 : 挡车器  
商标名称 : EVALIANTOP  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司  
制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206  
送检日期 : 2026年05月06日  
检测依据 : GB/T 3325-2024

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年05月11日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260511S220

第 2 页 共 3 页

**测试结果:**

| 检测项目  | 单位    | 标准要求        | 检测结果  | 单项判定 |    |
|-------|-------|-------------|---|------|----|
| 外观质量  | /     | 管材          | 应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭                                | 符合   | 合格 |
|       |       | 焊接件         | 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀   | 符合   | 合格 |
|       |       | 冲压件         | 应无脱层、裂缝   | 符合   | 合格 |
|       |       | 铆接件         | 铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印                     | 符合   | 合格 |
|       |       | 皱纹或波纹       | 圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致                                  | 符合   | 合格 |
|       |       | 喷涂层         | 涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 | 符合   | 合格 |
|       |       | 电镀层         | 表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕                     | 符合   | 合格 |
| 可溶性铅  | mg/kg | $\leq 90$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 可溶性铬  |       | $\leq 75$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 可溶性镉  |       | $\leq 60$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 可溶性汞  |       | $\leq 60$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 可溶性钡  |       | $\leq 1000$ | $< 10$  | 合格   |    |
| 可溶性硒  |       | $\leq 500$  | $< 10$  | 合格   |    |
| 可溶性砷  |       | $\leq 25$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 可溶性锑  |       | $\leq 60$   | $< 1$   | 合格   |    |
| 甲醛释放量 | mg/L  | $\leq 1.5$  | 0.1   | 合格   |    |




本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260511S220

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房