

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业：北京丰盈睿利文化科技有限公司

样品名称：防护眼镜

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260509S673

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京丰盈睿利文化科技有限公司  
委托单位地址 : 北京市东城区中剪子巷17号府学商务楼  
样品名称 : 防护眼镜  
商标名称 : 睿翀  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : /  
制造商地址 : /  
送检日期 : 2026年05月06日

检测依据 : GB 14866-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年05月09日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



**测试结果:**

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
结构与调整	/	不应有凸出物、尖锐边缘或其他可能在使用过程中引起不适或造成伤害的部分。对于眼面部防护产品上可拆卸、调整、更换的结构或配件, 制造商应确保其拆卸、调整、更换的便利性, 尽量简化操作过程, 操作过程应符合人类工效学要求	符合	合格
视野	/	左、右的水平视野应大于 105°	符合	合格
基础防护性能 (不应出现情况)	/	镜片碎成两片或多片	符合	合格
		整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分;	符合	合格
		镜片脱落	符合	合格
		未受冲击一面有材料脱落	符合	合格
		镜片被击穿	符合	合格
		镜片与头部模型眼部接触	符合	合格

技术  
金专用章

报告编号: HBC260509S673

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房