邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：运河区精兵罗文服装辅料店（个体工商户）

样品名称：针织短款棉服

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC261012S351

委托单位 ：运河区精兵罗文服装辅料店（个体工商户）

委托单位地址 ：河北省沧州市运河区小王庄镇八里庄村226

样品名称 ：针织短款棉服

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年09月29日

检测依据 ：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 10 月 12 日

沧州邦禾检测技术有限公司 检测检验专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

测试结果：

测试项目（计量单位）	测试方法	测试结果（参数说明）			技术要求（备注）	判定结论
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：氯化钾溶液）	7.0			4.0～8.5	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）	未检出			≤75	合格
异味	GB 18401-2010（第 6.7 条款）	无异味			无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2011（使用 GC/MS 分析，非涤纶方法，检出限：5mg/kg）	未检出			禁用	合格
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥3	合格
		沾色		4-5	≥3	
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3	合格
			沾色	4-5	≥3	
		碱性	变色	4-5	≥3	
			沾色	4-5	≥3	
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦		4	≥3	合格
纤维成分（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	面料：聚酯纤维 100 填充物：聚酯纤维			--	--
标识	GB/T 5296.4	符合要求			--	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

测试结果：

序号	CAS No.	测试项目	测试结果（mg/kg）
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2，4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4，4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3，3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3，3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4，4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4，4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2，4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2，4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2，6-二甲基苯胺	未检出

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

样品照片

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房