

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 郑州联群商贸有限公司

样品名称： 鞋

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250327S416

第 1 页 共 4 页

委托单位 : 郑州联群商贸有限公司

委托单位地址 : 郑州市二七区嵩山南路鑫苑名城六号楼802

样品名称 : 鞋

商标名称 : /

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年03月21日

检测依据 : QB/T 2955-2017

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年03月27日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250327S416

第 2 页 共 4 页

测试结果:

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定结论
材质鉴定		--	--	PU	--
感官质量	整体外观	--	整鞋端正、平服;内垫平服,对称;鞋内外清洁;帮底(底墙)结合处无缺胶、开胶;无明显可见缺陷	符合	合格
	帮面、衬里和内垫	--	同双鞋对应部位的色泽、厚度、花纹、绒毛粗细应基本一致(特殊风格设计除外)。无裂面、裂浆、涂饰层脱落、脱色,不应有伤残、露帮脚、允许轻微缺陷,无明显松面。织物面对应的部位的色泽、花纹基本一致(特殊设计风格除外),不允许有乱纱、跳纱和明显污迹;次要部位允许每只有 10mm ² 以下斑点两处	符合	合格
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
异味		级	≤3	符合	合格
帮底剥离强度		N/cm	≥90	符合	合格
外底与外中底粘合强度		N/cm	≥20	符合	合格
鞋帮拉出强度		N/cm	≥100	>130	合格
成鞋耐折性能		4 万次	QB/T 1002-2015 第 5.5.4.1	符合	合格
外底耐磨性能		mm ³	≤10	5	合格
跟面耐磨性能		mm ³	≤200	150	合格
衬里和内垫材料摩擦色牢度		级	≥3	3	合格
勾心		--	GB/T 28011-2013	符合	合格
内底纤维板屈挠指数		--	≥2.9	3.4	合格
鞋面材料低温屈挠指数		--	QB/T 1002-2015 第 5.5.12	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号(办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250327S416

第 3 页 共 4 页

测试结果:

序号	CAS No.	测试项目	测试结果 (mg/kg)
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2, 4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3, 3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3, 3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3, 3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4, 4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4, 4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2, 4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2, 4, 5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2, 4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2, 6-二甲基苯胺	未检出

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250327S416

第 4 页 共 4 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房