

# 邦禾检测



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

## 检测报告

TEST REPORT

送检企业： 陕西新禾中瑞材料科技有限公司

样品名称： 护栏

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC250617S543

第 1 页 共 3 页

委托单位：陕西新禾中瑞材料科技有限公司  
委托单位地址：陕西省西安市莲湖区西关正街370号开元商住广场2单元2002室  
样品名称：护栏  
商标名称：堤利尔  
规格型号：/  
样品数量：1PCS  
制造厂商：/  
制造商地址：/  
送检日期：2025年06月11日

检测依据：GB/T 31447-2015

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2025年06月17日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250617S543

第 2 页 共 3 页

### 测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
外观质量	/	预镀锌公路护栏表面应具有均匀完整的镀层,颜色一致,圆弧处允许出现不明显的色差和亮度差异,表面应具有实用性光滑	符合	合格
		不允许有流挂,滴瘤或多余结块	符合	合格
		金属基体表面应无漏镀等缺陷	符合	合格
		距切割断面边缘2mm外不应出现腐蚀、浸润现象	符合	合格
耐循环盐雾腐蚀性	/	试验后,除距护栏切割断面边缘2mm范围内,护栏构件基底钢材其他部位不应出现腐蚀现象	符合	合格

技术  
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250617S543

第 3 页 共 3 页

样品照片



邦禾检测有限公司  
4000

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房