

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业：封丘县胜环服饰铺（个体工商户）

样品名称：勃肯鞋 61335

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号：HBC260401S590

第 1 页 共 4 页

委托单位：封丘县胜环服饰铺（个体工商户）  
委托单位地址：河南省新乡市封丘县黄德镇黄德村20号  
样品名称：勃肯鞋61335  
商标名称：TXMWG  
规格型号：1336  
样品数量：1PCS  
制造厂商：温岭市秋霖鞋业有限公司  
制造商地址：浙江省台州市温岭市泽国镇池里工业区  
送检日期：2026年03月26日

检测依据：QB/T 2955-2017

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2026年04月01日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260401S590

第 2 页 共 4 页

**测试结果:**

检测项目	单位	技术要求	检测结果	判定结论	
材质鉴定	--	--	反绒皮	--	
感官质量	整体外观	--	平整、平服、清洁、对称、绷帮端正平服。内底不漏钉尖, 无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色、脱色。鞋垫牢固、平整	符合	合格
	帮面	--	同双鞋相同部位无色差、花纹一致(特殊设计风格除外), 绒毛粗细均匀。主要部位不可有裂浆、裂面、松面、漏帮脚、白霜、饰层脱落、脱色、斑点, 皱褶基本一致, 不应有伤残, 次要部位可有轻微松面	符合	合格
	车线	--	线道整齐, 真抹均匀;底面线松紧一致;主要部位不应有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等;次要部位跳线、重针可有一处, 每只鞋不应超过两处	符合	合格
甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	合格	
异味	级	≤3	符合	合格	
帮底剥离强度	N/cm	≥90	符合	合格	
外底与外中底粘合强度	N/cm	≥20	符合	合格	
鞋帮拉出强度	N/cm	≥100	>120	合格	
外底耐磨性能	mm <sup>3</sup>	≤10	5	合格	
跟面耐磨性能	mm <sup>3</sup>	≤200	130	合格	
衬里和内垫材料摩擦色牢度	级	≥3	3	合格	
勾心	--	GB/T 28011-2013	符合	合格	
内底纤维板屈挠指数	--	≥2.9	3.1	合格	

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260401S590

第 3 页 共 4 页

测试结果:

序号	CAS No.	测试项目	测试结果 (mg/kg)
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2, 4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3, 3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3, 3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3, 3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4, 4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4, 4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2, 4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2, 4, 5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2, 4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2, 6-二甲基苯胺	未检出

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260401S590

第 4 页 共 4 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房