

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 杭州凯速网络科技有限公司

样品名称： 凯速艾草护膝

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260805S237

第 1 页 共 4 页

委托单位 : 杭州凯速网络科技有限公司

委托单位地址 : 浙江省杭州市余杭区良渚街道天荟未来之光城13幢505室 (自主申报)

样品名称 : 凯速艾草护膝

商标名称 : KANSOON

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年07月30日

检测依据 : GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年08月05日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260805S237

第 2 页 共 4 页

测试结果:

测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定结论	
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	7.1		4.0~8.5	合格	
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	合格	
异味	GB 18401-2010 (第 6.7 条款)	无异味		无异味	合格	
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MS 分析, 非涤纶方法, 检出限: 5mg/kg)	未检出		禁用	合格	
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色	4-5	≥3	合格	
		沾色	4-5	≥3		
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3	合格
			沾色	4-5	≥3	
		碱性	变色	4-5	≥3	
			沾色	4-5	≥3	
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦		4	≥3	合格
纤维含量	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 65 棉 35		--	--	
标识	GB/T 5296.4	符合要求		--	合格	

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260805S237

第 3 页 共 4 页

测试结果:

序号	CAS No.	测试项目	测试结果 (mg/kg)
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2, 4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3, 3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3, 3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3, 3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4, 4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4, 4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2, 4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2, 4, 5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2, 4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2, 6-二甲基苯胺	未检出

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260805S237

第 4 页 共 4 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房