

## 检测报告

## TEST REPORT

送检企业： 山东果兹生活科技有限公司

样品名称： 洛樱不锈钢保温杯

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250326S252

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 山东果兹生活科技有限公司

委托单位地址 : 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心三区1号楼501

样品名称 : 洛樱不锈钢保温杯

商标名称 : 果兹

规格型号 : GZ-JD102

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 山东果兹生活科技有限公司

制造商地址 : 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心三区1号楼501

检验日期 : 2025年03月19日

检测依据 : GB4806.1-2016, GB4806.9-2023, GB/T29606-2013, GB4806.7-2023, GB4806.11-2016

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年03月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250326S252

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

| 检测项目           | 单位                 | 技术要求                                     |            | 检验结果                                                     | 单项判定 |
|----------------|--------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|
| 材质             | /                  | /                                        |            | 内胆:316不锈钢<br>外壳:304不锈钢<br>+PP盖子+硅胶吸<br>管、硅胶密封圈<br>及硅胶密封塞 | /    |
| 外观             | /                  | 涂漆、电镀及其他涂饰的表面处理良好,外表<br>面无严重影响美观及妨碍使用的缺陷 |            | 符合                                                       | 合格   |
| 金属材料有害物质限<br>量 | mg/dm <sup>2</sup> | 铅(Pb) ≤0.01                              |            | 未检出                                                      | 合格   |
|                |                    | 铬(Cr) ≤0.4                               |            | 未检出                                                      | 合格   |
|                |                    | 镍(Ni) ≤0.1                               |            | 未检出                                                      | 合格   |
|                |                    | 镉(Cd) ≤0.005                             |            | 未检出                                                      | 合格   |
|                |                    | 砷(As) ≤0.008                             |            | 未检出                                                      | 合格   |
| 橡胶有害物质限量       | mg/L               | 蒸发残渣                                     | 蒸馏水 ≤30    | <1                                                       | 合格   |
|                |                    |                                          | 4%乙酸 ≤2000 | <1                                                       | 合格   |
|                |                    |                                          | 20%乙醇 ≤40  | <1                                                       | 合格   |
|                |                    | 高锰酸钾消耗量 ≤40                              |            | <1                                                       | 合格   |
|                |                    | 锌(Zn) ≤1                                 |            | 未检出                                                      | 合格   |
|                |                    | 重金属 ≤20                                  |            | 未检出                                                      | 合格   |

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

技术  
专用章

报告编号: HBC250326S252

第 3 页 共 3 页

样品照片

邦禾检测有限公司  
Jianhe

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房