

检测报告

TEST REPORT

送检企业：温州全源机械设备有限公司

样品名称：超声波清洗机

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC250722S386

第 1 页 共 4 页

委托单位：温州全源机械设备有限公司
委托单位地址：浙江省温州市瑞安市莘塍街道办事处华表村华山路113号、115号
样品名称：超声波清洗机
商标名称：全源超声
规格型号：/
样品数量：1PCS
制造厂商：/
制造商地址：/
送检日期：2025年07月15日

检测依据：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2025年07月22日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC250722S386

第 2 页 共 4 页

测试结果:

检测项目	检测方法	技术要求	检测结果	判定结论
标志和说明	GB 4706.1.7-2005	GB 4706.1.7-2005	符合	合格
触及带电部件的防护	GB 4706.1.8-2005	GB 4706.1.8-2005	符合	合格
输入功率和电流	GB 4706.1.10-2005	GB 4706.1.10-2005	符合	合格
工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1.13-2005	GB 4706.1.13-2005	符合	合格
耐潮湿性能	GB 4706.1.15-2005	GB 4706.1.15-2005	符合	合格
常态下泄漏电流和电气强度	GB 4706.1.16-2005	GB 4706.1.16-2005	符合	合格
电源连接和外部软线	GB 4706.1.25.2005	GB 4706.1.25.2005	符合	合格
接地措施	GB 4706.1.27-2005	GB4706.1.27-2005	符合	合格
电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1.27-2005	GB4706.1.29-2005	符合	合格
耐热和耐燃	GB 4706.1.30-2005	GB 4706.1.30-2005	符合	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250722S386

第 3 页 共 4 页

样品照片



有限公司
Ami

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房