

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 河南正鑫至商贸有限公司

样品名称： 不锈钢球阀

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251014S239

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南正鑫至商贸有限公司

委托单位地址 : 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与暖泉路交叉口郑州航美国际智慧城示范区5栋009号

样品名称 : 不锈钢球阀

商标名称 : 京堤

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年10月10日

检测依据 : GB/T 8464-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年10月14日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC251014S239

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观		/	不应有砂眼, 裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷; 阀门内腔不得涂漆。但应采取防锈措施	符合	合格
金属 污染 析出 物	汞	ug/L	≤ 0.2	未检出	合格
	砷		≤ 1.0	未检出	合格
	镉		≤ 0.5	未检出	合格



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251014S239

第 3 页 共 3 页

样品照片

有限公司
Unit

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房