

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 山东嘻乐乐商贸有限公司

样品名称： 劳保鞋

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S574

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 山东嘻乐乐商贸有限公司

委托单位地址 : 山东省济南市历下区姚家街道华润置地广场四区7号楼1017

样品名称 : 劳保鞋

商标名称 : 猎邳

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 山东嘻乐乐商贸有限公司

制造商地址 : 山东省济南市历下区姚家街道华润置地广场四区7号楼1017

送检日期 : 2025年12月22日

检测依据 : GB 21148-2020

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC251226S574

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识标志	/	应符合 QB/T 2673-2013 的要求	符合	合格
足趾保护	一般要求	不损坏鞋的情况下, 装入鞋内的保护包头不应移动	符合	合格
	保护包头的耐腐蚀性	腐蚀区域不应超过 5 处, 且每处面积不应超过 2.5mm^2	符合	合格
	撕裂强度	≥ 120	136	合格
	拉伸性能	≥ 15	17	合格
	耐折性	连续屈挠 125000 次, 应无裂纹	符合	合格
	水蒸气渗透和系数	渗透率 ≥ 0.8	2.4	合格
		水蒸气系数 ≥ 15	17	合格
	PH 值	≥ 3.2	6.3	合格
	六价铬	不应检出	未检出	合格
内底和鞋垫	厚度	≥ 2.0	2.3	合格
	PH 值	≥ 3.2	5.1	合格
	水解吸性	≥ 38	42	合格
	耐磨性	干式测试: 25600 转; 湿式测试: 12800 转, 不应产生任何破洞	符合	合格
	六价铬	不应检出	未检出	合格
外底	撕裂强度	≥ 15	20	合格
	耐磨性	磨耗量 ≤ 250	121	合格
	耐折性	连续屈挠 30000 次, 切口增长不应大于 4	2	合格
	中间层结合强度	≥ 4.0	4.4	合格
	耐油性	体积增大 ≤ 12	9	合格


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S574

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房