



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：劳保鞋

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC251226S575

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司

委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

样品名称 : 劳保鞋

商标名称 : EVALIANTOP

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司

制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

送检日期 : 2025年12月22日

检测依据 : GB 21148-2020

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S575

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
标识标志	/	应符合 QB/T 2673-2013 的要求	符合	合格
足趾保护	一般要求	/	不损坏鞋的情况下, 装入鞋内的保护包头不应移动	符合
	保护包头的耐腐蚀性	/	腐蚀区域不应超过 5 处, 且每处面积不应超过 2.5mm^2	符合
	撕裂强度	N	≥ 120	135
	拉伸性能	N/mm^2	≥ 15	16
	耐折性	/	连续屈挠 125000 次, 应无裂纹	符合
	水蒸气渗透和系数	$\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$	渗透率 ≥ 0.8	2.5
		mg/cm^2	水蒸气系数 ≥ 15	17
	PH 值	/	≥ 3.2	6.2
内底和鞋垫	六价铬	/	不应检出	未检出
	厚度	mm	≥ 2.0	2.4
	PH 值	/	≥ 3.2	5.2
	水解吸性	%	≥ 38	43
	耐磨性	/	干式测试: 25600 转; 湿式测试: 12800 转, 不应产生任何破洞	符合
外底	六价铬	/	不应检出	未检出
	撕裂强度	Kn/m	≥ 15	21
	耐磨性	mm^3	磨耗量 ≤ 250	122
	耐折性	mm	连续屈挠 30000 次, 切口增长不应大于 4	2
	中间层结合强度	N/m	≥ 4.0	4.5
	耐油性	%	体积增大 ≤ 12	9

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S575

第3页 共3页

样品照片



报告结束
